



we move the world



User manual



Mode d'emploi



Uživatelská příručka



Manuale utente



Manual de utilizare



Korisnički priručnik



Bedienungsanleitung



Manual del usuario



Instrukcja obsługi



Bruksanvisning



Használati utasítás



Εγχειρίδιο χρήστη

DisplayPort to USB-C™ Adapter DP Alt Mode + Power Delivery



Product-No: 61059
User manual no: 61059-a
www.delock.com



Description

This adapter by Delock enables the connection of a USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) monitor to a free DisplayPort interface of a PC or laptop.

Specification

- Connectors:
 - Input:
 - 1 x DisplayPort female
 - 1 x USB Type-C™ female (power supply)
 - Output:
 - 1 x USB Type-C™ male
- DisplayPort 1.4 specification
- Signal direction: DisplayPort input > USB Type-C™ output
- Resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz (depending on the system and the connected hardware)
- Transmission of audio and video signals
- Supports HDCP 1.4 and 2.3
- Colour: black
- Cable length without connectors: ca. 15 cm

System requirements

- A free DisplayPort connector
- Monitor with a free USB Type-C™ (DP Alt Mode) interface
- Power supply

Package content

- Adapter DisplayPort to USB Type-C™
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight



Installation

1. By using an optional DisplayPort cable you can connect the adapter to your computer.
2. Plug the USB-C™ male connector of the adapter into the USB-C™ female port of your device which should receive the video signal.
3. Connect an optional power supply to the USB-C™ female port.
Note: The power supply must support the minimum power of your monitor for operation.
4. Switch on your computer and your device.
5. Now you can configure the computer settings.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support support@delock.de

You can find current product information on our homepage:
www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie DisplayPort Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang:
 - 1 x DisplayPort Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
 - Ausgang:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Signalrichtung: DisplayPort Eingang > USB Type-C™ Ausgang
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freier DisplayPort Anschluss
- Monitor mit einer freien USB Type-C™ (DP Alt Mode) Schnittstelle
- Netzteil

Packungsinhalt

- Adapter DisplayPort zu USB Type-C™
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Installation

1. Mit Hilfe eines optionalen DisplayPort Kabels verbinden Sie den Adapter mit Ihrem Computer.
2. Stecken Sie den USB-C™ Stecker des Adapters in die USB-C™ Buchse Ihres Gerätes, welches das Bild empfangen soll.
3. Schließen Sie an die USB-C™ Buchse ein optionales Netzteil an.

Hinweis: Das Netzteil muss die Mindestleistung ihres Monitors für den Betrieb unterstützen.

4. Schalten Sie den Computer und Ihr Gerät ein.
5. Nun können Sie die Darstellung über die Systemeinstellungen des Computers anpassen.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 06/2023



Configuration système requise

- Un connecteur DisplayPort libre
- Un moniteur avec une interface USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponible
- Alimentation électrique

Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort vers USB Type-C™
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation

1. En utilisant un câble DisplayPort optionnel, vous avez la possibilité de brancher l'adaptateur sur votre ordinateur.
2. Branchez le connecteur USB-C™ mâle de l'adaptateur sur le port USB-C™ femelle de l'appareil destiné à recevoir le signal vidéo.
3. Connecter une alimentation en option au port USB-C™ femelle.

Remarque : L'alimentation doit supporter la puissance minimum de votre moniteur pour les opérations.

4. Allumez votre ordinateur ainsi que l'appareil.
5. Vous pouvez maintenant configurer les réglages.



Requisitos del sistema

- Un conector DisplayPort disponible
- Monitor con una interfaz USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponible
- Fuente de alimentación

Contenido del paquete

- Adaptador DisplayPort a USB Type-C™
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación

1. Mediante un cable DisplayPort opcional puede conectar el adaptador al equipo.
2. Enchufe el conector macho USB-C™ del adaptador al puerto hembra USB-C™ del dispositivo del que debe recibir la señal de vídeo.
3. Conecte una fuente de alimentación opcional al puerto USB-C™ hembra.
Nota: La fuente de alimentación debe ser apta para la potencia mínima de su monitor para su funcionamiento.
4. Encienda el equipo y el dispositivo.
5. Ahora puede definir la configuración del equipo.



Systémové požadavky

- Volný konektor DisplayPort
- Monitor s volným rozhraním USB Type-C™ (DP Alt Mode)
- Napájecí zdroj

Obsah balení

- Adaptér DisplayPort > USB Type-C™
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace

1. Použitím volitelného DisplayPort kabelu můžete připojit adaptér k vašemu počítači.
2. Připojte USB-C™ konektor (samec) adaptéru do USB-C™ samice portu vašeho zařízení, které by mělo přijímat videesignál.
3. K zásuvkovému portu USB-C™ připojte přídatný napájecí zdroj.

Poznámka: Napájecí zdroj musí podporovat minimální výkon Vašeho monitoru, aby mohl fungovat.

4. Zapněte počítač a vaše zařízení.
5. Nyní můžete konfigurovat nastavení počítače.



Wymagania systemowe

- Wolne złącze DisplayPort
- Monitor z wolnym złączem USB Type-C™ (DP Alt Mode)
- Zasilacz

Zawartość opakowania

- Adapter DisplayPort > USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja

1. Podłącz adapter do komputera za pomocą opcjonalnego kabla DisplayPort.
2. Podłącz męskie złącze USB-C™ adaptera do żeńskiego gniazda USB-C™ urządzenia, które będzie odbierało sygnał wideo.
3. Podłącz opcjonalny zasilacz do żeńskiego portu USB-C™.
Uwaga: Zasilacz musi obsługiwać minimalną moc twojego monitora, aby możliwe było jego działanie.
4. Włącz komputer i urządzenie.
5. Teraz można skonfigurować ustawienia komputera.



Requisiti di sistema

- Un connettore DisplayPort libero
- Monitor con un'interfaccia USB Type-C™ (DP Alt Mode) disponibile
- Alimentazione

Contenuto della confezione

- Adattatore da DisplayPort a USB Type-C™
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione

1. Utilizzando un cavo DisplayPort opzionale è possibile collegare l'adattatore al computer.
2. Collegare il connettore USB-C™ maschio dell'adattatore nella porta femmina USB-C™ del dispositivo, che dovrebbe ricevere il segnale video.
3. Collegare un alimentatore opzionale alla porta USB-C™ femmina.

Nota: L'alimentatore deve supportare la potenza minima del monitor per il funzionamento.

4. Accendere il computer e la periferica.
5. Ora è possibile configurare le impostazioni del computer.



Systemkrav

- En ledig DisplayPort-kontakt
- Bildskärm med ett ledigt USB Type-C™ (DP Alt Mode)-gränssnitt
- Strömförsörjning

Paketets innehåll

- Adapter DisplayPort till USB Type-C™
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation

1. Genom att använda valfri DisplayPort-kabel kan du ansluta adaptern till datorn.
2. Anslut adapterns USB-C™-hankontakt till USB-C™-hankontakten på enheten som ska ta emot videosignalen.
3. Anslut en valfri strömförsörjning till USB-C™ hona-porten.
Obs: Strömförsörjningen måste ha stöd för den lägsta strömmen för din skärm vid drift.
4. Slå på datorn och enheten.
5. Nu kan du konfigurera datorns inställningar.



Cerinte de sistem

- Un conector DisplayPort liber
- Monitor cu interfață USB Type-C™ (DP Alt Mode) liberă
- Sursă de alimentare

Pachetul contine

- Adaptor DisplayPort la USB Type-C™
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea

1. Utilizând un cablu DisplayPort opțional, puteți conecta adaptorul la computer.
2. Conectați conectorul USB-C™ tată al adaptorului la portul USB-C™ mamă al dispozitivului dvs., care ar trebui să primească semnalul video.
3. Conectați o sursă de alimentare opțională la portul USB-C™ mamă.
Notă: Sursa de alimentare trebuie să suporte puterea minimă a monitorului pentru funcționare.
4. Porniți computerul și dispozitivul.
5. Acum puteți configura setările computerului.



Rendszerkövetelmények

- Egy szabad DisplayPort-csatlakozó
- Monitor egy szabad USB Type-C™ (DP Alt Mode)-csatlakozóval
- Tápegység

A csomag tartalma

- DisplayPort–USB Type-C™-adapter
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Telepítése

1. Az opcionális DisplayPort-kábellel az adaptert a számítógéphez csatlakoztathatja.
2. Csatlakoztassa az adapter USB-C™-csatlakozódugóját a videojelet fogadó eszköz USB-C™-csatlakozóhüvelyéhez.
3. Csatlakoztasson egy tetszőleges tápellátást a USB-C™ anya csatlakozó felületbe.

Megjegyzés: A tápellátásnak támogatnia kell monitorjának minimum tápszükségletét a működtetéshez.

4. Kapcsolja be a számítógépet és az eszközt.
5. Most már konfigurálhatja a számítógép beállításait.



Preduvjeti sustava

- Slobodni priključak DisplayPort
- Monitor sa slobodni USB Type-C™ (DP Alt Mode) sučeljem
- Napajanje

Sadržaj pakiranja

- Adapter DisplayPort na USB Type-C™
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija

1. Korištenjem dodatnog DisplayPort kabela možete spojiti adapter na računalo.
2. Ukopčajte USB-C™ muški priključak adaptera u USB-C™ ženski priključak uređaja koji će primati video signal.
3. Spojite dodatni izvor napajanja na USB-C™ ženski priključak.
Napomena: Napajanje mora podržavati minimalnu snagu vašeg monitora za rad.
4. Uključite računalo i uređaj.
5. Sada možete konfigurirati postavke računala.



Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διασύνδεση DisplayPort
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή USB Type-C™ (DP Alt Mode)
- Παροχή ρεύματος

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας DisplayPort σε USB Type-C™
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση

1. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο DisplayPort μπορείτε να συνδέσετε τονπροσαρμογέα με τον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε τον αρσενικό σύνδεσμο USB-C™ του προσαρμογέα στη θηλυκή θύρα USB-C™ της συσκευής που πρέπει να λάβει το σήμα βίντεο.
 3. Συνδέστε μια παροχή ενέργειας της επιλογής σας στη θηλυκή θύρα USB-C™.
- Σημείωση:** Η παροχή ενέργειας πρέπει να υποστηρίζει την ελάχιστη ενέργεια λειτουργίας της οθόνης σας.
4. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τη συσκευή σας.
 5. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

https://www.delock.de/produkte/G_61059/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

