

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη

SuperSpeed USB 5 Gbps Docking Station for 1 x 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD




Product-No:61858
User manual no:61858-a
www.delock.com



English

Installation





Description

This HDD docking station enables an external connection of a 2.5" or 3.5" SATA HDD via a USB interface. The docking cable can also be connected to your hard drive without using the holder. You can protect the hard disk on the PCB side and avoid a possible short circuit by inserting the included cover plates into the mounting holes of your 2.5" or 3.5" HDD. Furthermore you can connect a Blu-ray or DVD drive to the docking connector and connect it to your system. With the One-Touch Backup function you can easily synchronize the data on your hard disk by just one push of a button.

Specification

- Connectors:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A male
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
 - 1 x DC jack
- Function key: 1 x backup button
- For hard drives, SSD
- For optical drive drive when using the docking cable
- Data transfer rate up to 5 Gbps
- With backup function
- LED indicator
- Plug & Play

System requirements

- Windows Vista/7/8/8.1/10/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- Docking cable
- HDD holder
- 3.5" cover plate, 2.5" cover plate
- External power supply 12 V / 2 A
- Backup software
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight
- Avoid anti-static electricity when using the HDD
- Pay attention that the HDD can be hot when it is connected to the device.



Hardware Installation

Note: If you use a new hard drive, please make sure that it is already formatted.

1. Connect your SATA drive to the docking cable.
2. Connect the power supply to the docking cable.
3. Now connect the power supply to the power outlet.
4. Mount the cover plate onto your SATA hard drive and put it into the holder.

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the USB connector of the docking cable to an available USB port.
3. There is no driver required, so the device is ready to be used.

OTB Backup Software Installation

1. Switch on your computer.
2. Insert the backup software CD into your drive.
3. Open Windows Explorer, select: CD-drive\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Read the license agreement and confirm it by "I accept the terms in the license agreement" and click on "Next".
5. Click on "Next", click on "Install".
6. Click on "Finish".
7. The software is now installed.
8. After you have done all the setting on the software, you can press the backup button now. A window will appear and the synchronization of the data will start.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 02/2022



Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Benutzen der Festplatte
- Achten Sie darauf, dass die Festplatte am Gerät sehr heiß sein könnte.

Hardwareinstallation

Hinweis: Bei einer neuen Festplatte stellen Sie bitte sicher, dass diese vorher formatiert wurde.

1. Schließen Sie Ihr SATA Laufwerk an das Dockingkabel an.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Dockingkabel an.
3. Danach stecken Sie das Netzteil in Ihre Steckdose.
4. Nach Belieben können Sie nun die SATA Festplatte, zusammen mit der montierten Abdeckplatte, in die Halterung einstecken.

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie das USB Dockingkabel an einen freien USB Port an.
3. Es werden keine Treiber benötigt, somit können Sie das Gerät sofort verwenden.

OTB Backup Softwareinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Backup Software CD in Ihr Laufwerk.
3. Öffnen Sie mit dem Explorer folgendes Programm: CD-Laufwerk\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen diese mit "Ja ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarungen" und dann auf "Weiter".
5. Klicken Sie auf "Weiter" danach auf "Installieren".
6. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
7. Die Software ist nun installiert.
8. Nach der Softwarekonfiguration, können Sie den Backup Knopf drücken. Danach erscheint das Fenster zum Datenabgleich und der Backup Prozess startet.



Configuration système requise

- Windows Vista/7/8/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil
- Éviter l'électricité statique lorsque vous utilisez le DD.
- Faites attention car le disque dur devient brûlant lorsqu'il est connecté à l'appareil.

Installation matérielle

Remarque: Si vous utilisez un disque dur neuf, veuillez vous assurer qu'il a déjà été formaté.

1. Connectez votre lecteur SATA au câble d'accueil.
2. Connectez l'alimentation au câble d'accueil.
3. Branchez à présent l'alimentation sur le secteur.
4. Montez la plaque de couverture sur votre disque dur SATA et mettez-le dans le support.

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le connecteur USB du câble d'accueil sur un port USB disponible.
3. Aucun lecteur n'est requis, l'appareil est donc prêt à fonctionner.

Installation du logiciel de sauvegarde via une touche (OTB)

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez le CD du logiciel de sauvegarde dans votre lecteur.
3. Ouvrez l'Explorateur Windows, sélectionnez : CD-drive\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Lisez l'accord de licence, confirmez par "J'accepte les termes de l'accord de licence" et cliquez sur "Continuer".
5. Cliquez sur "Suivant" et cliquez sur "Installation".
6. Cliquez sur "Terminer".
7. Le logiciel est maintenant installé.
8. Après avoir fini de configurer le logiciel, vous pouvez appuyer sur le bouton de sauvegarde. Une fenêtre s'affichera et la synchronisation des données commencera.



Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa
- Evite la electricidad estática cuando utilice el disco duro
- Preste atención, ya que la unidad de disco duro puede calentarse cuando esté conectada al dispositivo.

Hardware Instalación

Nota: si utiliza una unidad de disco duro nueva, asegúrese de que ya tiene formato.

1. Conecte la unidad SATA al cable de conexión.
2. Conecte la fuente de alimentación al cable de conexión.
3. Ahora conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.
4. Monte la tapa en la unidad de disco duro SATA y colóquela en el soporte.

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. Enchufe el conector USB del cable de conexión a un puerto USB disponible.
3. No se necesita controlador, por lo que el dispositivo está listo para utilizarse.

Instalación del software de copia de seguridad OTB

1. Encienda su PC.
2. Inserte el CD-ROM de software de copia de seguridad en la unidad.
3. Abra el Explorador de Windows y seleccione Unidad_de_CD\
OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Lea el contrato de licencia y confírmelo seleccionando la opción "Acepto los términos del Contrato de licencia"; a continuación, haga clic en "Siguiente".
5. Haga clic en "Siguiente". Haga clic en "Instalar".
6. Haga clic en "Finalizar".
7. El software se instalará a continuación.
8. Una vez realizada toda la configuración del software, puede presionar el botón de copia de seguridad. Aparecerá una ventana y la sincronización de los datos se iniciará.



Systémové požadavky

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem
- Při manipulaci s HDD se vyhněte antistatické elektřině
- Dbejte na to, že když je HDD připojen k zařízení, může být horký.

Instalace hardware

Poznámka: Při použití nového disku se ujistěte, zda je již formátován.

1. Připojte SATA disk k dokovacímu kabelu.
2. Připojte napájecí zdroj k dokovacímu kabelu.
3. Nyní zastrčte napájecí zdroj do zásuvky.
4. Připevněte na disk kryt a vložte jej do držáku.

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Připojte USB konektor dokovacího kabelu k volnému USB portu počítače.
3. Nejsou potřeba žádné ovladače, zařízení je připraveno k použití.

Instalace zálohovacího software OTB Backup

1. Zapněte počítač.
2. Vložte zálohovací software na CD do mechaniky.
3. Spustěte prohlížeč, zvolte: CD-mechanika\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Přečtěte si licenční ujednání a potvrďte je pomocí "I accept the terms in the license agreement" (Souhlasím s licenčním ujednáním) a klikněte na "Next" (Pokračovat).
5. Klikněte na "Next" (Pokračovat). Zvolte "Install" (Instalovat).
6. Klikněte na "Finish" (Ukončit).
7. Software je nyní nainstalován.
8. Poté, co jste udělali všechna nastavení software, můžete nyní stisknout tlačítko zálohování. Objeví se okno Windows a začne synchronizace dat.



Wymagania systemowe

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Podczas używania dysku twardego należy unikać elektryczności statycznej
- Podczas podłączania do urządzenia należy pamiętać, że dysk twardy może być gorący.

Instalacja sprzętu

Uwaga: Jeśli używany jest nowy dysk twardy należy sprawdzić, czy jest już sformatowany.

1. Podłącz napęd SATA do kabla dokowania.
2. Podłącz zasilacz do kabla dokowania.
3. Podłączyć teraz zasilacz do gniazda zasilania.
4. Zamontuj płytę pokryw w dysku twardym SATA i załóż ją na uchwyt.

Instalacja sterownika

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz złącze USB kabla dokowania do wolnego portu USB.
3. Nie jest wymagany sterownik, dlatego urządzenie jest gotowe do użycia.

Instalacja oprogramowania OTB Backup

1. Wyłącz komputer.
2. Włóż do napędu nośnik CD z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych.
3. Otwórz Eksplorator Windows, wybierz: CD-drive\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Przeczytaj umowę licencyjną i potwierdź jej akceptację poprzez "I accept the terms in the license agreement" (Akceptuję warunki umowy licencyjnej) i kliknij "Next" (Dalej).
5. Kliknij "Dalej". Kliknij "Zainstaluj".
6. Kliknij "Zakończ".
7. Następuje instalacja oprogramowania.
8. Po dokonaniu ustawień w oprogramowaniu możesz nacisnąć przycisk tworzenia kopii zapasowych. Nastąpi wyświetlenie odpowiedniego okna i rozpocznie się synchronizacja danych.



Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/8/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta
- Evitare l'elettricità anti-statica quando si utilizza l'HDD
- Attenzione: l'HDD può essere caldo quando è collegato al dispositivo.

Installazione dell'hardware

Nota: Se si utilizza un nuovo disco rigido, si prega di assicurarsi che sia già formattato.

1. Collegare il disco SATA al cavo docking.
2. Collegare il cavo di alimentazione al cavo docking.
3. Ora collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
4. Posizionare la piastra di copertura sul disco rigido SATA e inserirla nel supporto.

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. Collegare il connettore USB del cavo docking a una porta USB disponibile.
3. Non è necessario alcun driver, il dispositivo è pronto per l'uso.

Software di Installazione Backup OTB

1. Accendere il computer.
2. Inserire il CD del software di backup nell'unità.
3. Aprire Esplora risorse e selezionare unità CD\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Leggere il contratto di licenza e confermarlo con "Accetto i termini del contratto di licenza" e fare clic su "Avanti".
5. Fare clic su "Avanti", poi fare clic su "Installa".
6. Fare clic su "Fine".
7. Il software ora è stato installato.
8. Dopo aver selezionato tutte le impostazioni del software, è possibile premere il pulsante esegui backup ora. Si visualizzerà una finestra e inizierà la sincronizzazione dei dati.



Systemkrav

- Windows Vista/7/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus
- Undvik antistatisk elektricitet när du använder hårddisken.
- Tänk på att hårddisken kan bli het när den är ansluten till enheten.

Hårdvaruinstallation

Obs! Om du använder en ny hårddisk, se till att den redan är formaterad.

1. Anslut din SATA-enhet till dockningskabeln.
2. Anslut strömförsörjningen till dockningskabeln.
3. Anslut därefter strömkällan till eluttaget.
4. Montera täckplåten på din SATA-hårddisk och för in den i hållaren.

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Anslut USB-kontakten på dockningskabeln till en tillgänglig USB-port.
3. Ingen drivrutin krävs, enheten är klar att användas.

Programinstallation av OTB Backup

1. Slå på datorn.
2. Sätt in CD-skivan med programvaran för säkerhetskopiering i din enhet.
3. Öppna Windows utforskaren och välj: CD-enhet\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Läs licensavtalet och bekräfta genom att klicka på "I accept the terms in the license agreement" (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och sedan "Next" (Nästa).
5. Klicka på "Next" (Nästa). Klicka på "Install" (Installera).
6. Klicka på "Finish" (Avsluta).
7. Programvaran är nu installerad.
8. När du har konfigurerat programvaran kan du trycka på knappen för säkerhetskopiering. Ett fönster visas och synkroniseringen av data startas.



Cerinte de sistem

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui
- Evitați electricitatea antistatică atunci când utilizați HDD-ul
- Atenție: hard diskul se poate încălzi atunci când este conectat la dispozitiv.

Instalarea componentelor hardware

Notă: Dacă utilizați o unitate de disc nouă, asigurați-vă că este deja formatată.

1. Conectați unitatea SATA la cablul de andocare.
2. Conectați sursa de alimentare la cablul de andocare.
3. Acum conectați sursa de alimentare la priză.
4. Montați placa de acoperire pe unitatea hard disk SATA și puneți-o în suport.

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Conectați conectorul USB al cablului de andocare la un port USB disponibil.
3. Nu sunt necesare drivere, astfel că dispozitivul este pregătit pentru utilizare.

Instalarea software-ului de rezervă OTB

1. Porniți computerul.
2. Introduceți CD-ul cu software-ul de rezervă în unitate.
3. Deschideți Windows Explorer, selectați: CD-drive\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Citiți acest acord de licențiere și confirmați selectând "Accept termenii acordului de licențiere" și apoi făcând clic pe "Următorul".
5. Faceți clic pe "Next" (Următorul), faceți clic pe "Install" (Instalare).
6. Faceți clic pe "Finish" (Terminare).
7. Software-ul este acum instalat.
8. După ce ați făcut toate setările software-ului, puteți apăsa acum butonul de rezervă. Va apărea o fereastră și va începe sincronizarea datelor.



Rendszerkövetelmények

- Windows Vista/7/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Kerülje az antiszztatikus elektromosságot a HDD használatakor
- Óvatosan járjon el, mivel a HDD működés közben felforrósodhat.

Hardvertelepítés

Megjegyzés: Ha új merevlemez használ, győződjön meg arról, hogy már formázva van.

1. Csatlakoztassa a SATA meghajtót a dokkoló kábelhez.
2. Csatlakoztassa a tápegységet a dokkoló kábelhez.
3. Most csatlakoztassa az áramforrást a fali csatlakozóaljzathoz.
4. Helyezze a fedőlemez a SATA merevlemezre, majd tegye a tartóba.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a dokkoló kábel USB-dugóját a számítógép egyik szabad USB-aljzatához.
3. Nincs szükség illesztőprogramra, a készülék használatra kész.

OTB biztonsági mentési szoftver telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Helyezze a biztonsági mentéshez való szoftvert tartalmazó CD-t a meghajtóba.
3. Nyissa meg a Windows Intézőt és jelölje ki a következőt: CD-meghajtó\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Olvassa el a Licencszerződést, fogadja el az "I accept the terms in the license agreement" (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) gombra kattintással, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
5. Kattintson a "Next" (Tovább) gombra. Kattintson az "Install" (Telepítés) gombra.
6. Kattintson a "Finish" (Befejezés) gombra.
7. Megtörténik a szoftver telepítése.
8. Ha a szoftver összes beállításával elkészült, akkor megnyomhatja a biztonsági mentés gombot. Megjelenik egy ablak, és elindul az adatszinkronizálás.



Preduvjeti sustava

- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti
- Izbjegavajte statički elektricitet kada koristite HDD pogon
- Ne zaboravite da HDD može biti vruć kada je spojen na uređaj.

Ugradnja hardvera

Napomena: Ako koristite novi tvrdi disk, pazite da bude formatiran.

1. Spojite SATA pogon na priključni kabel.
2. Priključite električno napajanje na priključni kabel.
3. Zatim priključite izvor za napajanje u mrežnu utičnicu.
4. Montirajte pokrivnu ploču na SATA tvrdi disk i stavite ga u držač.

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. USB priključak priključnog kabela spojite na dostupni USB priključak.
3. Nije potreban upravljački program i uređaj se odmah može koristiti.

Instalacija OTB softvera za arhiviranje

1. Uključite vaše računalo.
2. Stavite CD sa softverom za arhiviranje u pogon.
3. Otvorite Windows Explorer i odaberite: CD-pogon\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Pročitajte sporazum o licenci i potvrdite ga na "I accept the terms in the license agreement" (Prihvaćam uvjete ugovora o licenci) i kliknite na "Next" (Dalje).
5. Kliknite "Next" (Dalje). Kliknite "Install" (Instaliraj).
6. Kliknite na "Finish" (Završi).
7. Softvera je sada instaliran.
8. Kada završite sva podešavanja softvera, možete odmah pritisnuti gumb za arhiviranje. Pojavit će se prozor i započet će sinkronizacija podatka.



Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/7/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- H/Y ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Αποφύγετε τον αντιστατικό ηλεκτρισμό κατά τη χρήση της HDD
- Προσέχετε καθώς η HDD μπορεί να καίει όταν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.

Εγκατάσταση υλικού

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν καινούργιο σκληρό δίσκο, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ήδη η διαμόρφωσή του.

1. Συνδέστε το δίσκο SATA σας στο καλώδιο αγκύρωσης.
2. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος στο καλώδιο αγκύρωσης.
3. Συνδέστε τώρα την παροχή ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα.
4. Στερεώστε το κάλυμμα πάνω στο σκληρό δίσκο SATA σας και τοποθετήστε τον στη βάση στήριξης.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το σύνδεσμο USB του καλωδίου αγκύρωσης σε μια διαθέσιμη υποδοχή USB.
3. Δεν απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης, οπότε η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Εγκατάσταση λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας OTB

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Εισάγετε το CD του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μέσα στο δίσκο.
3. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε: CD-drive\OneTouchBackup_ASMedia\Setup.exe.
4. Διαβάστε τη σύμβαση άδειας χρήσης και αποδεχτείτε την επιλέγοντας "I accept the terms in the license agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Next" (Επόμενο).
5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Next" (Επόμενο). Κάντε κλικ στην επιλογή "Install" (Εγκατάσταση).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή "Τέλος".
7. Το λογισμικό έχει τώρα εγκατασταθεί.
8. Αφού έχετε ολοκληρώσει όλες τις ρυθμίσεις λογισμικού, μπορείτε τώρα να πατήσετε το κουμπί δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο και θα ξεκινήσει ο συγχρονισμός των δεδομένων.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU), the ErP directive (2009/125/EC), LVD directive (2014/35/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_61858/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

