

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

USB Type-C™ Converter 1 x M.2 NVMe SSD + 1 x SATA SSD / HDD



Product-No: 64253
User manual no: 64253-a
www.delock.com



Description

This converter by Delock enables the connection of an M.2 NVMe or SATA SSD, in 2280, 2260, 2242 and 2230 format, or a 2.5" or 3.5" SATA HDD or SSD through the USB interface.

Specification

- Connectors:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ female
 - 1 x M.2 key M slot
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
 - 1 x DC jack
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
- Maximum height of the components on the module: 1.5 mm, application of double-sided assembled modules supported
- For 2.5" and 3.5" SATA HDD / SSD
- Supports NVMe Express (NVMe)
- Supports S.M.A.R.T.
- Supports TRIM
- Supports Native Command Queuing (NCQ)
- Data transfer rate up to 10 Gbps
- Supports UASP
- 2 x LED indicator for power and access
- Bootable
- Function key:
 - 1 x On / Off switch
 - 1 x switch for M.2 or 2.5" / 3.5" drive
- Dimensions (LxWxH): ca. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Power supply specification

- Wall power supply
- Input: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1.5 A
- Output: 12 V / 2 A
- Ground outside, plus inside
- Dimensions:
 - inside: ø ca. 2.5 mm
 - outside: ø ca. 5.5 mm
 - length: ca. 10 mm



System requirements

- Android 9.0 or above
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 or above
- Mac OS 12.4 or above
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4th Generation) or above
- iPad Pro (3rd Generation) or above
- Surface Pro 7
- PC or laptop with a free USB Type-A port or
- Device with a free USB Type-C™ port or with a free Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 port

Package content

- USB Type-C™ converter
- Cable USB-C™ male to USB-C™ male, length ca. 80 cm
- Cable USB-C™ male to USB Type-A male, length ca. 80 cm
- 3 x rubber nipple
- External power supply 12.0 V / 2.0 A
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight
- Pay attention that the HDD can be hot when it is connected to the device.

Installation

SATA HDD / SSD

1. Connect your SATA 22 pin device to the converter.
2. Connect the USB cable to the converter.
3. Now connect the USB cable with an available USB port of your computer.
4. Set the switch to the required on the converter.
5. Switch on the converter.
6. The power lights up blue.
7. Switch on your computer.
8. The external drive will be recognized and you can start using the device immediately.
9. The LED lights up white permanently and flashes when there is activity.



M.2 NVMe SSD

1. Put your M.2 module into the slot.
2. Fix the module with the help of the rubber nipple.
3. Connect the USB cable with the enclosure and a free USB port of your computer.
4. Set the switch to the required on the converter.
5. Switch on the converter.
6. The power lights up blue.
7. Switch on your computer.
8. The external drive will be recognized and you can start using the device immediately.
9. The LED lights up white permanently and flashes when there is activity.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



Packungsinhalt

- USB Type-C™ Konverter
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 80 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 80 cm
- 3 x Gumminippel
- Externes Netzteil 12,0 V / 2,0 A
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Achten Sie darauf, dass die Festplatte am Gerät sehr heiß sein könnte.

Installation

SATA HDD / SSD

1. Schließen Sie Ihr SATA 22 Pin Gerät an den Konverter an.
2. Schließen Sie das USB Kabel an den Konverter an.
3. Verbinden Sie nun das USB Kabel mit einem freien USB Port Ihres Computers.
4. Stellen Sie mit dem Schiebeschalter den gewünschten am Konverter ein.
5. Schalten Sie den Konverter an.
6. Die Power LED leuchtet blau.
7. Schalten Sie den Computer ein.
8. Das externe Laufwerk wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.
9. Die LED leuchtet dauerhaft weiß und blinkt bei Aktivität.

M.2 NVMe SSD

1. Stecken Sie Ihr M.2 Modul in den Slot.
2. Befestigen Sie das Modul mit Hilfe des vorhandenen Gumminippel.
3. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Gehäuse und einem freien USB Port Ihres Computers.
4. Stellen Sie mit dem Schiebeschalter den gewünschten am Konverter ein.
5. Schalten Sie den Konverter an.
6. Die Power LED leuchtet blau.
7. Schalten Sie den Computer ein.
8. Das externe Laufwerk wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.
9. Die LED leuchtet dauerhaft weiß und blinkt bei Aktivität.



Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB Type-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm
- 3 x embouts en caoutchouc
- Alimentation électrique externe 12,0 V / 2,0 A
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil
- Faites attention car le disque dur devient brûlant lorsqu'il est connecté à l'appareil.

Installation

SATA HDD / SSD

1. Connectez votre appareil SATA à 22 broches au convertisseur.
2. Connecter le câble USB au convertisseur.
3. Maintenant, connecter le câble USB à une prise disponible de votre ordinateur.
4. Placer l'interrupteur du convertisseur sur le mode.
5. Allumez le convertisseur.
6. Le témoin d'alimentation s'allume en bleu.
7. Allumez votre ordinateur.
8. Le lecteur externe est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.
9. La LED s'allume en blanc en permanence et clignote lors d'une activité.

M.2 NVMe SSD

1. Mettre le module M.2 dans la prise.
2. Fixe le module à l'aide de l'embout en caoutchouc.
3. Reliez le câble USB entre le boîtier et un port USB disponible de votre ordinateur.
4. Placer l'interrupteur du convertisseur sur le mode.
5. Allumez le convertisseur.
6. Le témoin d'alimentation s'allume en bleu.
7. Allumez votre ordinateur.
8. Le lecteur externe est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.
9. La LED s'allume en blanc en permanence et clignote lors d'une activité.



Contenido del paquete

- Convertidor de USB Type-C™
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- 3 x tetinas de goma
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 2,0 A, Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa
- Preste atención, ya que la unidad de disco duro puede calentarse cuando esté conectada al dispositivo.

Instalación

SATA HDD / SSD

1. Conecte el dispositivo SATA de 22 pines al convertidor.
2. Conecte el cable USB al convertidor.
3. Ahora conecte el cable USB con un puerto USB disponible de su computadora.
4. Coloque el interruptor en el modo en el convertidor.
5. Encienda el convertidor.
6. El encendido se ilumina en azul.
7. Encienda su PC.
8. La unidad externa será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.
9. El LED del se ilumina en blanca de forma permanente y parpadea cuando hay actividad.

M.2 NVMe SSD

1. Coloque su módulo M.2 en la ranura.
2. Fije el módulo con la ayuda de la boquilla de goma.
3. Conecte el cable USB a la carcasa y con un puerto USB disponible de su PC.
4. Coloque el interruptor en el modo en el convertidor.
5. Encienda el convertidor.
6. El encendido se ilumina en azul.
7. Encienda su PC.
8. La unidad externa será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.
9. El LED del se ilumina en blanca de forma permanente y parpadea cuando hay actividad.



Obsah balení

- USB Type-C™ převodník
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 80 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm
- 3 x gumová špička
- Externí napájecí zdroj 12,0 V / 2,0 A
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem
- Dbejte na to, že když je HDD připojen k zařízení, může být horký.

Instalace

SATA HDD / SSD

1. Připojte vaše SATA 22 pin zařízení k převodníku.
2. Připojte kabel USB k převodníku.
3. Teď připojte kabel USB k dostupnému portu USB na svém počítači.
4. Nastavte přepínač na požadovaný na převodníku.
5. Zapněte konvertor.
6. Světlo se rozsvítí modře.
7. Zapněte počítač.
8. Je rozpoznán externí disk a můžete jej začít používat.
9. LED se rozsvítí nepřerušovaně bílé a v případě aktivity bude blikat.

M.2 NVMe SSD

1. Vložte modul M.2 do slotu.
2. Pomocí gumové špičky připevněte modul.
3. Připojte USB kabel ke skříňce a k volnému USB portu počítače.
4. Nastavte přepínač na požadovaný na převodníku.
5. Zapněte konvertor.
6. Světlo se rozsvítí modře.
7. Zapněte počítač.
8. Je rozpoznán externí disk a můžete jej začít používat.
9. LED se rozsvítí nepřerušovaně bílé a v případě aktivity bude blikat.



Zawartość opakowania

- Konwerter USB Type-C™
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 80 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm
- 3 x zatyczka gumowa
- Zewnętrzny zasilacz 12,0 V / 2,0 A
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym
- Podczas podłączania do urządzenia należy pamiętać, że dysk twardy może być gorący.

Instalacja

SATA HDD / SSD

1. Podłącz do konwertera urządzenie SATA ze złączem 22 piny.
2. Połącz kabel USB z konwerterem.
3. Następnie podłącz kabel USB do dostępnego gniazda USB w komputerze.
4. Ustaw przełącznik w pożądanym na konwerterze.
5. Włącz konwerter.
6. Kontrolka zasilania świeci się na niebiesko.
7. Włącz komputer.
8. Napęd zewnętrzny zostanie wykryty automatycznie i od razu można korzystać z urządzenia.
9. Dioda LED świeci się białe ciągłym światłem i miga, kiedy pojawia się aktywność.

M.2 NVMe SSD

1. Włożyć moduł M.2 do gniazda.
2. Montaż modułu dociskiem gumowym.
3. Połączyć kabel USB ze złączem obudowy i wolnym portem USB komputera.
4. Ustawić przełącznik w pożądanym na konwerterze.
5. Włącz konwerter.
6. Kontrolka zasilania świeci się na niebiesko.
7. Włącz komputer.
8. Napęd zewnętrzny zostanie wykryty automatycznie i od razu można korzystać z urządzenia.
9. Dioda LED świeci się białe ciągłym światłem i miga, kiedy pojawia się aktywność.



Contenuto della confezione

- Convertitore USB Type-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 80 cm
- 3 x cappuccio in gomma
- Alimentatore esterno da 12,0 V / 2,0 A
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta
- Attenzione: l'HDD può essere caldo quando è collegato al dispositivo.

Installazione

SATA HDD / SSD

1. Collegare il dispositivo SATA a 22 al convertitore.
2. Collegare il cavo USB al convertitore.
3. Ora collegare il cavo USB a una porta USB disponibile del computer.
4. Impostare l'interruttore sulla modalità sul convertitore.
5. Accendere il convertitore.
6. L'alimentazione s'illumina in blu.
7. Accendere il computer.
8. L'unità esterna viene riconosciuta ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.
9. Il LED s'illumina in bianco in modo permanente e lampeggia quando c'è attività.

M.2 NVMe SSD

1. Inserire il modulo M.2 nello slot.
2. Fissare il modulo con l'aiuto dell'ugello di gomma.
3. Collegare il cavo USB all'alloggiamento e ad una porta USB libreria del computer.
4. Impostare l'interruttore sulla modalità sul convertitore.
5. Accendere il convertitore.
6. L'alimentazione s'illumina in blu.
7. Accendere il computer.
8. L'unità esterna viene riconosciuta ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.
9. Il LED s'illumina in bianco in modo permanente e lampeggia quando c'è attività.



Paketets innehåll

- USB Type-C™ omvandlare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- 3 x gumminippel
- Extern strömkälla 12,0 V / 2,0 A
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus
- Tänk på att hårddisken kan bli het när den är ansluten till enheten.

Installation

SATA HDD / SSD

1. Anslut din SATA-enhet 22 stift till omvandlaren.
2. Anslut USB-kabeln till omvandlaren.
3. Anslut nu USB-kabeln till ett ledigt USB-uttag på din dator.
4. Ställ in brytaren till önskat på omvandlaren.
5. Slå på omvandlaren.
6. Lampan kommer att lysa blått.
7. Slå på datorn.
8. Den externa enheten kommer att hittas och du kan börja använda enheten omedelbart.
9. LED-lamporna lyser upp vitt och blinkar när det finns någon aktivitet.

M.2 NVMe SSD

1. Sätt i din M.2-modul i platsen.
2. Fäst modulen med hjälp av gumminippeln.
3. Anslut USB-kabeln till höljet och till en ledig USB-port på datorn.
4. Ställ in brytaren till önskat på omvandlaren.
5. Slå på omvandlaren.
6. Lampan kommer att lysa blått.
7. Slå på datorn.
8. Den externa enheten kommer att hittas och du kan börja använda enheten omedelbart.
9. LED-lamporna lyser upp vitt och blinkar när det finns någon aktivitet.



Pachetul conține

- Converter USB Type-C™
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 80 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- 3 x nipluri de cauciuc
- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 2,0 A
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui
- Atenție: hard diskul se poate încălzi atunci când este conectat la dispozitiv.

Instalarea

SATA HDD / SSD

1. Conectați dispozitivul SATA cu 22 de pini la convertor.
2. Conectați cablul USB la convertor.
3. Acum conectați cablul USB cu un port USB al computerului disponibil.
4. Setări comutatorul în modul pe convertor.
5. Porniți convertorul.
6. Alimentarea se aprinde în albastru.
7. Porniți computerul.
8. Unitatea externă va fi recunoscută și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.
9. LED-ul se aprinde alb permanent și clipește atunci când există activitate.

M.2 NVMe SSD

1. Introduceți modulul M.2 în slot.
2. Fixați modulul cu ajutorul niplului de cauciuc.
3. Conectați cablul USB la incintă și la un port USB liber de pe computer.
4. Setări comutatorul în modul pe convertor.
5. Porniți convertorul.
6. Alimentarea se aprinde în albastru.
7. Porniți computerul.
8. Unitatea externă va fi recunoscută și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.
9. LED-ul se aprinde alb permanent și clipește atunci când există activitate.



A csomag tartalma

- USB Type-C™-es átalakító
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 80 cm
- 3 x gumi csődugó
- Külső tápegység 12,0 V / 2,0 A
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Óvatosan járjon el, mivel a HDD működés közben felforrósodhat.

Telepítése

SATA HDD / SSD

1. Csatlakoztassa a SATA 22 érintkezővel felszerelt eszközt az átalakítóhoz.
2. Kösse össze az USB kábelt az átalakítóval.
3. Most kapcsolja össze az USB kábel a számítógép egy elérhető USB porttal.
4. Állítsa be a kapcsolót a kívánt módra az átalakítón.
5. Kapcsolja be az átalakítót.
6. Az áram zölden gyullad kigyullad.
7. Kapcsolja be a számítógépet.
8. Megtörténik a külső meghajtó felismerése, és azonnal használatba veheti az eszközt.
9. Az LED fehér folyamatosan ég és villog amikor aktivitása van.

M.2 NVMe SSD

1. Helyezze az M.2 modult a nyílásba.
2. Rögzítse a modult a gumi menet segítségével.
3. Kösse össze a házát és a számítógép szabad USB-csatlakozóját az USB-kábellel.
4. Állítsa be a kapcsolót a kívánt módra az átalakítón.
5. Kapcsolja be az átalakítót.
6. Az áram zölden gyullad kigyullad.
7. Kapcsolja be a számítógépet.
8. Megtörténik a külső meghajtó felismerése, és azonnal használatba veheti az eszközt.
9. Az LED fehér folyamatosan ég és villog amikor aktivitása van.



Sadržaj pakiranja

- Pretvarač od USB Type-C™
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 80 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 80 cm
- 3 x gumenih nipli
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 2,0 A
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti
- Ne zaboravite da HDD može biti vruć kada je spojen na uređaj.

Instalacija

SATA HDD / SSD

1. Spojite SATA 22-polni uređaj na pretvarač.
2. Spojite USB kabel na pretvarač.
3. Sada spojite USB kabel s dostupnim USB ulazom vašeg računala.
4. Postavite sklopku na željeni način na pretvaraču.
5. Uključite pretvarač.
6. Napajanje svijetli plavo.
7. Uključite vaše računalo.
8. Vanjski pogon će se prepoznati i moći ćete odmah početi s upotrebom uređaja.
9. LED svijetli trajno bijelo i treperi kada postoji aktivnost.

M.2 NVMe SSD

1. Stavite vaš M.2 modul u utor.
2. Pričvrstite modul gumenim niplom.
3. Spojite USB kabel na kućište i na Slobodan USB priključak na računalo.
4. Postavite sklopku na željeni način na pretvaraču.
5. Uključite pretvarač.
6. Napajanje svijetli plavo.
7. Uključite vaše računalo.
8. Vanjski pogon će se prepoznati i moći ćete odmah početi s upotrebom uređaja.
9. LED svijetli trajno bijelo i treperi kada postoji aktivnost.



Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας USB Type-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 80 εκ.
- 3 x στόμια από καουτσούκ
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12,0 V / 2,0 A, Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Προσέχετε καθώς η HDD μπορεί να καίει όταν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.

Εγκατάσταση

SATA HDD / SSD

1. Συνδέστε τη συσκευή SATA 22 ακίδων που διαθέτετε στο μετατροπέα.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον μετατροπέα.
3. Τώρα συνδέστε το καλώδιο USB με μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
4. Ορίστε τον διακόπτη στην επιθυμητή στον μετατροπέα.
5. Ενεργοποιήστε το μετατροπέα.
6. Οι ένδειξη ανάβει μπλε.
7. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
8. Η εξωτερική μονάδα θα αναγνωριστεί και μπορείτε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τη συσκευή αμέσως.
9. Η ένδειξη LED ανάβει λευκός μόνιμα και αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα.

M.2 NVMe SSD

1. Τοποθετήστε τη μονάδα M.2 στην υποδοχή.
2. Τοποθετήστε τη μονάδα με τη βοήθεια του συνδέσμου από καουτσούκ.
3. Συνδέστε το καλώδιο USB με το περίβλημα και μία ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.
4. Ορίστε τον διακόπτη στην επιθυμητή στον μετατροπέα.
5. Ενεργοποιήστε το μετατροπέα.
6. Οι ένδειξη ανάβει μπλε.
7. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
8. Η εξωτερική μονάδα θα αναγνωριστεί και μπορείτε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τη συσκευή αμέσως.
9. Η ένδειξη LED ανάβει λευκός μόνιμα και αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU), the ErP directive (2009/125/EC), LVD directive (2014/35/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_64253/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany